

RUF-C シリーズ  
MacOS X 10.2.x 用  
不具合修正パッチプログラム  
インストールマニュアル

## 1. はじめに

本パッチプログラムは、一部の RUF-C シリーズにおいて、MacOS X 10.2.x の環境でマウントできないという不具合を改善するためのパッチプログラムです。

もし、お持ちの製品が MacOS X 10.2.x の環境で正常にマウントできない場合のみお使いください。

## 2. インストール手順

2-1.ダウンロードした File 「MacOSX10.2.xFlashDrivePatch.hqx」をダブルクリックしてください。  
インストーラが実行されます。

2-2.作成される Disk 内の「USBFlashDiskPatch10.2.x.mpkg」をダブルクリックしてください。  
インストーラが実行されます。

2-3.下記の画面が立ち上がりますので、MacOS をインストールしたユーザー名/パスワードを入力して、OK ボタンをクリックしてください。その後、「続ける」をクリックしてください。




2-4. 下記の画面が立ち上がりますので、インストール先を選択して、「続ける」をクリックしてください。



2-5. 表示される画面の「アップグレード」ボタンをクリックし、その後、表示される画面内の「インストールを続ける」ボタンをクリックしてください。

2-6.その後、パッチプログラムがインストールが終了するまで、しばらくお待ちください。

正常に終了すると、下記の画面が表示されますので、確認して「再起動」ボタンをクリックしてください。



以上でインストール終了です。

### **3. 制限事項**

本パッチプログラムを使用した場合でも、以下の制限があります。制限内でご利用ください。

- ・ 「RUF-C」を挿したまま、パソコンを起動/再起動すると、「RUF-C」がマウントしない場合があります。
- ・ 他の USB 機器がパソコンに挿した状態で、パソコンを起動/再起動すると、「RUF-C」がマウントしない場合があります。

上記の現象が発生した場合は、USB 機器を外して、起動/再起動してください。